

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2004-02-24

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Ylva Bengtsson

Ekorrvägen 9

19145 Sollentuna

TELNR. 070-649 23 45

UTSKRIFTSDATUM

2004-02-24

UPPDRAGSNR.

303356:1

Rapportblad 1 (1)

RAPPORTMOTTAGARE

Ylva Bengtsson

Ylva Bengtsson

Ekorrvägen 9

19145 Sollentuna

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens strålskyddsinstitut 1994-09-20.

Detektorerna exponerade under tiden 2003-12-12 – 2004-02-18.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2004-02-19. De mättes 2004-02-24.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Ekorrvägen 9, 19145 Sollentuna

Fastighetsbeteckning: Tofslärkan 19

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp:

Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Frånluft

Husgrundstyp: Souterräng

Blåbetong:

Nej

Byggnadsår:

1988

Radonåtgärdsförhållande: Radonåtgärdad

Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Ylva Bengtsson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
235311	Stora rummet	Annat boutrymme	Souterräng	40 +/- 20
235313	Gästrummet	Sovrum	Bottenplan	30 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 30 Bq/m³ (Bequerel per kubikmeter)

Eventuell kommentar till mätningen

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.


Anund Lindholm
Underskrift av laboratorieansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

För information om gränsvärden, se baksidan

STAFS 2000:08

Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2000). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.


gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 00 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gamdata.se - Internet www.gamdata.se